RISSJÖN 2:68
ÖVERRISSJÖ 51

Konverterarbox: CPE2:68-OR

Kontakt nr / Kontakttyp	Fiber i Linjekabel
1-2	1-2

F01-RISSJÖN 2:68 4 fiber G652D 4,4,ITU G.652(d)
Lediga fibrer: 3,4

SKBR01-OR
SKBR02-OR

F01-OR 48 fiber G652D 48,12,ITU G.652(d)
Lediga fibrer: -

Site-OR
Överrisjö 30

Stativ: OR02
ODF: OR0111C
ODF-typ: 48

Fiber i Linjekabel	Kontakt nr / Kontakttyp
1-2	1-2
3-4	3-4
5-6	5-6
7-8	7-8
9-48	9-48

F2:41-OR 4 fiber G652D 4,4,ITU G.652(d)
Lediga fibrer: 3-4

F01-RISSJÖLANDET 2:2 4 fiber G652D 4,4,ITU G.652(d)
Lediga fibrer: 3-4

F1:31-OR 4 fiber G652D 4,4,ITU G.652(d)
Lediga fibrer: 3-4

RISSJÖN 2:41
ÖVERRISSJÖ 35

Konverterarbox: CPE2:41-OR

Fiber i Linjekabel	Kontakt nr / Kontakttyp
1-2	1-2

RISSJÖLANDET 2:2
ÖVERRISSJÖ 67

Konverterarbox: CPE2:2-OR

Fiber i Linjekabel	Kontakt nr / Kontakttyp
1-2	1-2

RISSJÖN 1:31
ÖVERRISSJÖ 32

Konverterarbox: CPE1:31-OR

Fiber i Linjekabel	Kontakt nr / Kontakttyp
1-2	1-2